

Capacitive proximity sensor
 Transistor output with teach-in function
Operating Instructions

Safety Specifications

- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Proper Use

Capacitive proximity sensors are suitable for detecting solid or liquid materials. This includes all metals and non-metallic substances.

There are possible applications in:

– Injection molding machines, e.g. adhesives, plastic granulate
 – Chemical industry, e.g. water preparation, acid and alkaline solutions, solvents
 – Wood industry, e.g. wood, sawdust, paper
 – Ceramics and glass industry, e.g. quartz sand, bottle monitoring,
 – Packaging industry, e.g. packages, fill level monitoring, animal feed, dairy products, fruit and vegetables

Starting Operation

The identification of material types by capacitive proximity sensors depends on the density and electrical properties of the object. The detection distance given for capacitive proximity sensors relates to a measuring plate of standardized steel (ST37). Additional information about reduction factors for materials can be found under "Technical Information".

Mounting the sensor

Mount the sensor in the desired position aligned towards the object to detect. The active surface is on the front side of the metric sensor. Check that the distance to the object to be detected is within the sensing range.

Apply proximity sensor to operating voltage (see type label).

Connector version:

Plug in the cable socket with the power off and fasten in place.

Cable version:

For connection in **B**, the following applies: bn = brown, bu = blue, bk = black, wh = white.

Connect the cables.

1 In order to prevent interference from inductive voltage/current peaks, keep the proximity sensor cables away from other current carrying cables, e.g. for motors or circuit breakers.

2 Protection against overstretching of the cable.

Do not pull on the cable.

3 Protection of the sensor surface.

Do not use the proximity sensor as a mechanical stop.

4 Mobile proximity sensors.

Avoid repeated bending of the cable.

Sensor power supply

To supply the sensor with power, the blue lead (pin 3) must be connected to ground (0 V DC) and the brown lead (pin 1) must be connected to + (10 ... 30 V DC).

Teach functions

a Normal operation, optimized switching point.

- Mount the sensor in the application without the object present. Yellow LED is not important and Green LED is ON.
- Press the button for 3 seconds until both LEDs flashes simultaneously. (The first switch point is stored.)
- Place the object in the detection zone.
- Press the button once and the sensor is ready to operate (Green LED ON, Yellow LED ON). (The second switch point is stored.)
 - If the object is to close to the background the sensor will teach both background and object as object.

b For maximum sensing distance (default setting)

- Mount the sensor in the application without the object present. Yellow LED is not important and Green LED is ON.
- Press the button for 3 seconds until both LEDs flashes simultaneously. (The first switch point is stored.)
- Press the button a second time and the sensor is ready to operate (Green LED ON, Yellow LED ON). (The second switch point is stored.)

c For dynamic set-up (running process)

- Line up the sensor at the object. Green LED is ON, status on the yellow LED is not important.
- Press the button for 3 seconds until both LEDs flashes simultaneously.
- Press and hold the button a second time for at least one second, (both LEDs are flashing simultaneously and fast) and keep the button pressed for at least one process cycle, release the button and the sensor is ready to operate. (The second switch point is stored.) If more process cycles
- For make or break set-up (N.O. or N.C.)**
 - Press the button for 10 seconds, until the green LEDs flashes.
 - While the green LED flashes, the output is inverted each time the button is pressed. Yellow LED indicates N.O. function selected. If the button is not pressed within the next 16 seconds, the current output is stored.

e Factory settings

- Press and hold the teach button for 16 seconds.

Maintenance

SICK sensors do not require any maintenance. We recommend that you clean the external lens surfaces and check the screw connections and plug-in connections at regular intervals.



Australia Phone +61 3 9457 0600	Österreich Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
Belgium/Luxembourg Phone +32 (0)2 466 55 66	Norge Phone +47 67 81 50 00
Brasil Phone +55 11 3215-4900	Polska Phone +48 22 837 40 50
Canada Phone +1 905 771 14 44	România Phone +40 356 171 120
Ceská Republika Phone +420 2 57 91 18 50	Russia Phone +7-495-775-05-30
China Phone +86 4000 121 000 +852-2153 6300	Schweiz Phone +41 41 619 29 39
Danmark Phone +45 45 82 64 00	Singapore Phone +65 6744 3732
Deutschland Phone +49 211 5301-301	Slovenija Phone +386 (0)1-47 69 990
España Phone +34 93 480 31 00	South Africa Phone +27 11 472 3733
France Phone +33 1 64 62 35 00	South Korea Phone +82 2 786 6321/4
Great Britain Phone +44 (0)1727 831121	Suomi Phone +358-9-25 15 800
India Phone +91-22-4033 8333	Sverige Phone +46 10 110 10 00
Israel Phone +972-4-6801000	Taiwan Phone +886-2-2375-6288
Italia Phone +39 02 27 43 41	Türkiye Phone +90 (216) 528 50 00
Japan Phone +81 (0)3 3358 1341	United Arab Emirates Phone +971 (0) 4 8865 878
Magyarország Phone +36 1 371 2680	USA/México Phone +1(952) 941-6780
Nederlands Phone +31 (0)30 229 25 44	

SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D-79183 Waldkirch

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in all major industrial nations at www.sick.com

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的准确性不予保证。

その他の営業所はwww.sick.com よりご覧下さい - 予告なしに変更される ことがあります - 記載されている製品機能および技術データは保証を明示する ものではありません。

DEUTSCH
<p>Kapazitiver Näherungssensor Transistorausgang mit Teach-In-Funktion Betriebsanleitung</p>

Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Chemische Industrie, z. B. Wasseraufbereitung, Säure, Lauge, Lösungsmittel
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Kapazitive Näherungssensoren eignen sich zum Erfassen von Materialien in fester oder flüssiger Form. Dazu gehören alle Metalle und nicht-metallischen Stoffe.

Einsatzmöglichkeiten ergeben sich in:

– Spritzgießmaschinen, z. B. Kleber, Granulat aus Kunststoff
 – Chemische Industrie, z. B. Wasseraufbereitung, Säure, Lauge, Lösungsmittel
 – Holzindustrie, z. B. Holz, Sägespäne, Papier
 – Keramik- und Glasindustrie, z. B. Quarzsand, Flaschenerfassung
 – Verpackungsindustrie, z. B. Verpackungen, Füllmengenerfassung, Futtermittel, Molkereierzeugnisse, Früchte und Gemüse

Inbetriebnahme

Die Erfassung von Materialien durch kapazitive Näherungssensoren hängt von der Dichte und den elektrischen Eigenschaften des Objektes ab. Der angegebene Schaltabstand für kapazitive Näherungssensoren bezieht sich auf eine genormte Messplatte aus Stahl (ST37). Weitere Informationen über Reduktionsfaktoren von Materialien finden Sie unter „Technische Informationen“.


Montage des Sensors

Montieren Sie den Sensor in der gewünschten Position mit Ausrichtung auf das Objekt. Die aktive Fläche befindet sich an der Frontseite des metrischen Sensors. Kontrollieren Sie, dass der Objektabstand innerhalb der Sensorreichweite liegt.


Näherungssensor an Betriebsspannung legen (s. Typenaufdruck).

Steckerversion:

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.



Leitung



The PNP- or NPN-load will automatically be detected.

By means of the Teach-in wire, the functions described in the Teach-in Guide can be setup.

It is possible to Teach-in more sensors at the same time by connecting the WH-wires in parallel to the common “-” supply.

(#): Plug connections

Important: If alarm output (WH-wire) is unused, it has to be terminated to +supply

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的准确性不予保证。

その他の営業所はwww.sick.com よりご覧下さい - 予告なしに変更される ことがあります - 記載されている製品機能および技術データは保証を明示する ものではありません。

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的准确性不予保证。

その他の営業所はwww.sick.com よりご覧下さい - 予告なしに変更される ことがあります - 記載されている製品機能および技術データは保証を明示する ものではありません。

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的准确性不予保证。

その他の営業所はwww.sick.com よりご覧下さい - 予告なしに変更される ことがあります - 記載されている製品機能および技術データは保証を明示する ものではありません。

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的准确性不予保证。

その他の営業所はwww.sick.com よりご覧下さい - 予告なしに変更される ことがあります - 記載されている製品機能および技術データは保証を明示する ものではありません。

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的准确性不予保证。

その他の営業所はwww.sick.com よりご覧下さい - 予告なしに変更される ことがあります - 記載されている製品機能および技術データは保証を明示する ものではありません。

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的准确性不予保证。

その他の営業所はwww.sick.com よりご覧下さい - 予告なしに変更される ことがあります - 記載されている製品機能および技術データは保証を明示する ものではありません。

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的准确性不予保证。

その他の営業所はwww.sick.com よりご覧下さい - 予告なしに変更される ことがあります - 記載されている製品機能および技術データは保証を明示する ものではありません。

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com - Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso - As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin previo aviso - Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com - 如有更改，不另行通知 - 对所给出的产品特性和技术参数 的准确性不予保证。

その他の営業所はwww.sick.com よりご覧下さい - 予告なしに変更される ことがあります - 記載されている製品機能および技術データは保証を明示する ものではありません。

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

More representatives and agencies at

FRANÇAIS
<div> <div> Capteur d’approche capacitive</div> <div>Sortie de transistor avec fonction Teach-in</div> <div> Manuel d’utilisation</div> </div>

Conseils de sécurité

- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l’appareil de l’humidité et des saletés.
- N’est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.

Utilisation correcte

Les capteurs d’approche capacitive sont idéals pour la détection de matériaux se présentant sous forme solide ou liquide. On peut y trouver tous les métaux et les matériaux non métalliques.

Les domaines d’application sont:

– les machines de moulage par injection: la colle, les granulés en plastique
– l’industrie chimique: le traitement de l’eau, les acides, les lessives, les diluants

– l’industrie du bois: le bois, la sciure, le papier

– l’industrie de la céramique et du verre: le sable de quartz, la détection des bouteilles

– l’industrie de l’emballage: les emballages, la détection du niveau de remplissage, l’agroalimentaire animal, les produits laitiers, les fruits et légumes

Mise en service

La détection de matériaux par les capteurs d’approche capacitive dépend de la densité et des propriétés électriques de l’objet. La distance de commutation indiquée pour les capteurs d’approche capacitive se réfère à une échelle de mesure, une plaque en acier normée (ST37). Vous trouverez de plus amples informations sur les facteurs de réductions des matériaux sous «Caractéristiques techniques».

Montage du capteur

Monter le capteur dans la position voulue et en l’orientant vers l’objet. La surface active se trouve sur la face avant du capteur métrique. Vérifier si la distance de l’objet est bien dans la plage de la portée du capteur.

Raccorder le capteur de proximité à la tension de service (voir désignation du type).

Version de connecter :

Enficher la prise de câble hors tension et visser au maximum.

Version de câble :

Pour le raccordement au niveau de **B**, on applique : bn = marron, bu = bleu, bk = noir, wh = blanc.

Raccorder les câbles.

1 Pour éviter toute interférence via des pics de courant/ de tension inductive, tenir éloigné le câble des capteurs d’approche
des autres câbles conducteurs de courant pour les moteurs et les interrupteurs de puissance par exemple.

2 Protection contre les étirements de câble.

Ne pas tirer sur le câble.

3 Protection des surfaces de détection.

Ne pas utiliser le capteur d’approche comme butée mécanique.

4 Capteur d’approche mobile.

Éviter les pliage répétés du câble.

Alimentation du capteur

Pour l’alimentation du capteur, il faut brancher le câble bleu (broche 3) à la terre (0 V c.c) et le câble marron (broche 1) à la borne + (10 … 30 V c.c.).

Fonctions d’apprentissage

a Plage normale, point de commutation optimal

1. Monter le capteur dans la zone de détection sans objet. Le témoin jaune est ici sans importance et le témoin vert est allumé (ON).

2. Appuyer sur le bouton à l’écran pendant 3 secondes jusqu’à ce que les deux témoins clignotent simultanément. (Le point de commutation réel est enregistré.)

3. Placer l’objet dans le champ de détection.

4. Appuyer une fois sur le bouton à l’écran et le capteur est alors prêt à l’emploi (le témoin vert ON et le jaune ON). (Le deuxième point de commutation est enregistré.)

a) Lorsque l’objet est tout près de l’arrière-plan, le capteur détecte et enregistre aussi bien l’arrière-plan que l’objet comme des objets.

b Pour une distance de détection maximale (réglage par défaut)

1. Monter le capteur dans la zone de détection sans objet. Le témoin jaune est ici sans importance et le témoin vert est allumé (ON).

2. Appuyer sur le bouton à l’écran pendant 3 secondes jusqu’à ce que les deux témoins clignotent simultanément. (Le point de commutation réel est enregistré.)

3. Appuyer une deuxième fois sur le bouton à l’écran et le capteur est alors prêt à l’emploi (le témoin vert ON et le jaune ON). (Le deuxième point de commutation est enregistré.)

c Pour un fonctionnement dynamique (processus continu)

1. Orienter le capteur sur l’objet. Le témoin vert est ON et l’état du jaune est ici sans importance.

2. Appuyer sur le bouton à l’écran pendant 3 secondes jusqu’à ce que les deux témoins clignotent simultanément.

3. Appuyer une deuxième fois sur le bouton à l’écran et le mainte-nir enfoncé pendant une seconde au moins. Les deux témoins clignotent simultanément. Maintenir le bouton à l’écran enfoncé pendant un cycle au moins. Relâcher ensuite le bouton et le capteur est alors prêt à l’emploi. (Le deuxième point de commutation est enregistré.) Si on analyse plusieurs cycles, un réglage plus précis est possible.

d Pour un dispositif ON/OFF (contact de fermeture ou contact de repos)

1. Appuyer sur le bouton à l’écran pendant 16 secondes jusqu’à ce que le témoin vert clignote.

2. Pendant que le témoin vert clignote, la sortie est à chaque fois inversée lorsqu’on appuie sur le bouton à l’écran. Le témoin jaune indique la fonction de fermeture sélectionnée. Si l’on n’appuie pas sur le bouton à l’écran dans les 16 secondes, c’est alors la sortie actuelle qui sera enregistrée.

e Réglage par défaut

1. Appuyer sur la touche Teach pendant 16 secondes.

Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent pas d’entretien. Nous recommandons, à intervalles réguliers

– de nettoyer les surfaces,
– de vérifier les assemblages vissés et les connexions à fiche et à prise.

PORTUGUÉS
<div> <div> Sensor de proximidade capacitvo</div> <div>Saída de transistor com função de programação</div> <div> Instruções de operação</div> </div>

Instruções de segurança

- Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.
- Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.
- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Europeia.

Utilização devida

Os sensores de proximidade capacitivos são adequados para detectar materiais na forma sólida ou líquida. Entre estes, todos os materiais metálicos e não metálicos.

Possibilidade da aplicação:

– máquinas de moldagem por injeção, p. ex. cola, granulado de plástico
– indústria química, p. ex. preparação de água, ácidos, solução alcalina, solvente

– Indústria madeireira, p. ex. madeira, serragem, papel

– Indústria de cerâmica e vidro, p. ex. areia de quartzo, detecção de garrafas

– Indústria de embalagens, p. ex. embalagens, detecção de quantida-des cheias, alimentos para animais, laticínios, frutas e legumes

Comissionamento

A deteção de materiais pelos sensores de proximidade capacitivos depende da espessura e das características elétrica do objeto. A distân-cia de deteção indicada para sensores de proximidade capacitivos é relacionada a uma placa de medição normalizada de aço (ST37). Outras informações sobre os fatores de redução dos materiais podem ser encontradas em “Informações técnicas”.

Montagem do sensor

Montar o sensor na posição desejada com alinhamento ao objeto. A superfície ativa encontra-se no lado anterior do sensor métrico. Controlar se a distância do objeto está dentro do alcance do sensor.

Aplicar tensão de operação ao sensor de proximidade (ver impressão do tipo).

Versão com conector:

Inserir e aparafusar o conector de cabos sem provocar tensão.

Versão com cabos:

Para a conexão em **B**, observar o seguinte: bn = marrom, bu = azul, bk = preto, wh = branco.

Conectar os cabos.

1 Para evitar falhas causadas por picos de corrente/tensão indutivos, manter os cabos dos sensores de proximidade longe dos outros cabos condutores de corrente, p. ex. de motores e interruptores de potência.

2 Proteção contra esticamento excessivo do cabo.

Não puxar o cabo.

3 Proteção da área do sensor.

Não usar o sensor de proximidade como fixação mecânica.

4 Sensor de proximidade móvel.

Evitar uma dobragem repetida do cabo.

Alimentação do sensor

Para a alimentação do sensor, deve-se conectar o condutor azul (pino 3) na terra (0 V CC) e o condutor marrom (pino 1) + (10 … 30 V CC).

Funções Teach-in

a Operação normal, ponto de comutação otimizado.

1. Monte o sensor na área de aplicação sem a presença do objeto. O LED amarelo não é relevante e o LED verde está aceso.

2. Pressione o botão por 3 segundos até que ambos os LEDs pisquem simultaneamente. (O ponto de comutação é memorizado.)

3. Coloque o objeto na zona de deteção.

4. Pressione o botão uma vez e o sensor estará operacional (LED verde aceso, LED amarelo aceso). (O segundo ponto de comuta-ção é memorizado.)

a) Quando o objeto estiver perto do plano de fundo, o sensor aprenderá, como objeto, o plano de fundo e o objeto.

b Para uma distância máxima de varredura (configuração padrão)

1. Monte o sensor na área de aplicação sem a presença do objeto. O LED amarelo não é relevante e o LED verde está aceso.

2. Pressione o botão por 3 segundos até que ambos os LEDs pisquem simultaneamente. (O ponto de comutação é memorizado.)

3. Pressione o botão mais uma vez e o sensor estará operacional (LED verde aceso, LED amarelo aceso). (O segundo ponto de comutação é memorizado.)

c Para uma instalação dinâmica (processo contínuo)

1. Alimhe o sensor ao objeto. O LED verde está aceso, o estado do LED amarelo não é relevante.

2. Pressione o botão por 3 segundos até que ambos os LEDs pisquem simultaneamente.

3. Pressione o botão mais uma vez e mantenha-o pressionado por no mínimo um segundo. Ambos os LEDs piscam simultaneamen-te. Mantenha o botão pressionado durante um ciclo de processo, no mínimo. Depois de soltar o botão, o sensor estará operacio-nal. (O segundo ponto de comutação é memorizado.) Uma configuração mais acurada é possível para a análise de vários ciclos de processo.

d Para um equipamento Liga/Desliga (contato de trabalho ou contato de repouso)

1. Pressione o botão por 16 segundos até que o LED verde pisque. 2. Enquanto o LED verde estiver piscando, a saída é invertida cada vez que o botão for pressionado. O LED amarelo indica a função de contato de trabalho selecionada. Se o botão não for pressio-nado dentro de 16 segundos, a saída atual será memorizada.

e Ajuste de fábrica

1. Premir o botão Teach por 16 segundos.

Manutenção

Os sensores SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se faça, em intervalos regulares,

– a limpeza das superfícies,
– um controle às conexões roscadas e uniões de conetores.

ITALIANO
<div> <div> Sensore di prossimità capacitivo</div> <div>Uscita a transistor con funzione Teach-In</div> <div> Istruzioni d’uso</div> </div>

Avvertimenti di sicurezza

- Leggere prima della messa in esercizio.
- Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporcizia.
- Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.

Impiego conforme allo scopo

I sensori capacitivi sono adatti per rilevare materiali in forma solida o liquida. Con questo si intendono tutti i metalli e i materiali non metallici.

Possono essere impiegati in:

– macchine per stampaggio a iniezione, ad es. colle, granulato in materiale plastico;

– industria chimica, ad es. trattamento acque, acidi, soluzioni alcaline, solventi;

– industria del legno, ad es. legno, segatura, carta;

– industria della ceramica e del vetro, ad es. sabbia quarzosa, ricono-scimento tipo di bottiglie;

– industria dell’imballaggio, ad es. imballaggi, riconoscimento delle quantità, cibo per animali, prodotti caseari, frutta e verdura.

Messa in esercizio

Il rilevamento dei materiali tramite sensori capacitivi di prossimità dipende dallo spessore e dalle proprietà elettriche dell’oggetto. La distanza di commutazione stabilita per i sensori capacitivi si basa su un’armatura di misurazione unificata in acciaio (ST37). Ulteriori informazioni sui fattori di riduzione dei materiali si possono trovare nelle “informazioni tecniche”.

Installazione del sensore.

Installare il sensore nella posizione desiderata con direzione verso l’oggetto. La superficie attiva si trova sul lato anteriore del sensore metrico. Controllare che la distanza dell’oggetto sia entro il raggio d’azione del sensore.

Applicare il sensore di prossimità alla tensione di esercizio (vedi stampigliatura del tipo).

Versione conettore:

Infilare il connettore di collegamento e avvitarlo.

Versione cavo:

Per l’allacciamento in **B** vale: bn = marrone, bu = blu, bk = nero, wh = bianco.

Collegare i cavi.

1 Per evitare disturbi a causa di picchi induttivi di tensione e cor-rente, tenere lontani i cavi dei sensori capacitivi da altri cavi che conducono corrente per, ad es., motori e interruttori di potenza.

2 Minimizzazione di eccessivo allungamento del cavo.

Non tirare il cavo.

3 Protezione della superficie del sensore.

Non usare il sensore capacitivo di prossimità come collegamento meccanico.

4 Sensore capacitivo mobile.

Evitare il ripetuto ripiegamento del cavo.

Alimentazione del sensore

Per alimentare il sensore si deve collegare il connettore blu (Pin 3) a terra (0 V DC) e il connettore marrone (Pin 1) al + (10 … 30 V DC)

Funzioni di inserimento

a Funzionamento normale, punto di accensione ottimizzato.

1. Installare il sensore nell’ambito di impiego senza che l’oggetto sia già presente. Il LED giallo non ha importanza e il LED verde è aceso.

2. Premere la superficie di accensione per 3 secondi fino a che i LED lampeggiano contemporaneamente. (Il punto di accensio-ne reale, viene salvato.)

3. Posizionare l’oggetto nella zona di rilevamento.

4. Premere la superficie di accensione una volta e il sensore è pronto per il funzionamento (LED verde acceso, LED giallo acceso). (Il secondo punto di accensione reale, viene salvato.)

5. Quando l’oggetto è vicino allo sfondo, il sensore riconosce sia lo sfondo sia l’oggetto come oggetto.

b Per una distanza di scansione massima (impostazione standard)

1. Installare il sensore nell’ambito di impiego senza che l’oggetto sia già presente. Il LED giallo non ha importanza e il LED verde è aceso.

2. Premere la superficie di accensione per 3 secondi fino a che i LED lampeggiano contemporaneamente. (Il punto di accensio-ne reale, viene salvato.)

3. Premere la superficie di accensione una seconda volta e il sensore è pronto per il funzionamento (LED verde acceso, LED giallo acceso). (Il secondo punto di accensione reale, viene salvato.)

c Per un’installazione dinamica (processo in corso)

1. Orientare il sensore sull’oggetto. Il LED verde è acceso, lo stato del LED giallo non ha importanza.

2. Premere la superficie di accensione per 3 secondi fino a che i LED lampeggiano contemporaneamente.

3. Premere la superficie di accensione una seconda volta e tenerla premuta almeno per un secondo. Entrambi i LED lam-peggiano contemporaneamente. Tenere premute le superfi-ci di accensione almeno durante un ciclo di processo. Non toccare più le superfici di accensione e il sensore è pronto per il funzionamento. (Il secondo punto di accensione reale, viene salvato.) Se si analizzano diversi cicli di processo, è possibile un’impostazione più precisa.

d Per un’installazione di inserimento/di disinserimento (contatto di lavoro o contatto di riposo)

1. Premere la superficie di accensione per 16 secondi fino a che il LED verde lampeggia.

2. Mentre il LED verde lampeggia, l’uscita viene invertita ogni vol-ta, se si preme la superficie di accensione. Il LED giallo mostra la funzione di lavoro prescelta. Se non si preme la superficie di accensione entro 16 secondi, viene salvata l’uscita corrente.

e Impostazione di fabbrica

1. Premere il tasto Teach per 16 secondi.

Manutenzione

I sensori SICK non richiedono manutenzione. Si consiglia

– di pulire regolarmente le superfici limite,
– di controllare regolarmente gli avvitamenti e i collegamenti a spina.

ESPAÑOL
<div> <div> Sensor de proximidad capacitivo</div> <div>Salida del transistor con función de programación</div> <div> Instrucciones de servicio</div> </div>

Observaciones sobre seguridad

- Leer el Manual de Servicio antes de la puesta en macrcha.
- Conexión, montaje y ajuste solo por personal técnico.
- A la puesta en marcha proteger el aparato contra humedad y suciedad.
- No es elemento constructivo de seguridad según la Directiva UE sobre maquinaria.

Empleo para usos debidos

Los sensores de proximidad capacitivos son adecuados para la dete-ción de materiales líquidos y sólidos. Esto incluye todas las sustancias metálicas y no metálicas.

Algunos posibles campos de aplicación serían los siguientes:

– Máquinas de moldeo por inyección, p.ej. adhesivo o granulado plástico
– Industria química, p.ej. preparación de aguas, ácidos, lejías o disolventes
– Industria maderera, p.ej. madera, virutas o papel
– Industria de cerámica y cristalera, p.ej. embalajes, detección de niveles de llenado, piensos, productos para lecherías, frutas y verduras

Puesta en marcha

La detección de materiales mediante sensores de proximidad capacitivos depende del espesor y de las propiedades eléctricas del objeto. La distancia de conexión especificada para los sensores de proximidad capacitivos se basa en una placa de medición normalizada de acero (ST37). Encontrará más información sobre los factures de reducción de los materiales en la “Información técnica”.

Montaje del sensor

Monte el sensor en la posición deseada y orientado hacia el objeto. La superficie activa se encuentra en el lado frontal del sensor métrico. Compruebe que el objeto esté situado a una distancia dentro del alcance del sensor.

Conecte el sensor de proximidad a la tensión de servicio (véase la etiqueta de características).

Versión con conector

Inserte y atomille bien el zócalo del cable mientras la tensión está desconectada.

Versión con cable:
Leyenda para la conexión de **B**: bn = marrón, bu = azul, bk = negro, wh = blanco.

Conecte los cables.

1 Para evitar perturbaciones a causa de los picos de corriente y tensión inductivos, mantenga los cables de los sensores de proximidad alejados de otros cables eléctricos, como p.ej. los de los motores o interruptores automáticos.

2 Protección contra hiperextensión del cable.

No tire del cable.

3 Protección de la superficie del sensor.

No utilice el sensor de proximidad como un tope mecánico.

4 Sensor de proximidad móvil.

Evite que se produzcan dobleces reiteradas en el cable.

Alimentación eléctrica del sensor

Para que el sensor reciba alimentación eléctrica, debe conectarse el conductor azul (patilla 3) a la masa (0 V DC) y el conector marrón (patilla 1) al + (10 … 30 V DC).

Función de aprendizaje

a Modo operativo normal, punto de conmutación optimizado.

1. Monte el sensor en el ámbito de aplicación sin que este pre-sente el objeto. El LED amarillo no tiene importancia y el LED verde está encendido.

2. Pulse el botón durante 3 segundos, hasta que parpadeen ambos LEDs simultáneamente. (El punto real de conmutación es guardado.)

3. Emplace el objeto en el ámbito de detección.

4. Pulse el botón una sola vez y el sensor queda listo para funcionar (LED verde encendido, LED amarillo encendido). (El segundo punto de conmutación es guardado.)

a) Cuando el objeto se encuentra cerca del fondo, el sensor reali-za un aprendizaje tanto del fondo como del objeto como tal.

b Para una distancia de exploración máxima (ajuste estándar)

1. Monte el sensor en el ámbito de aplicación sin que este pre-sente el objeto. El LED amarillo no tiene importancia y el LED verde está encendido.

2. Pulse el botón durante 3 segundos, hasta que parpadeen ambos LEDs simultáneamente. (El punto real de conmutación es guardado.)

3. Pulse el botón una sola vez y el sensor queda listo para funcionar (LED verde encendido, LED amarillo encendido). (El segundo punto de conmutación es guardado.)

c Para un ajuste dinámico (proceso en curso)

1. Oriente el sensor sobre el objeto. LED verde encendido, el estado del LED amarillo no tiene importancia.

2. Pulse el botón durante 3 segundos, hasta que parpadeen ambos LEDs simultáneamente.

3. Accione el botón una segunda vez y manténgalo accionado como mínimo un segundo. Ambos LEDs parpadean simultáneamente. Mantenga el botón pulsado como mínimo durante el ciclo del proceso. Suelte el botón