





Усилитель слабого сигнала

Код для заказа

900.32.6

Данный усилитель позволяет преобразовать пневматический сигнал с низким уровнем давления в пневматический сигнал с высоким уровнем давления. Используется в схемах с пневматическими датчиками типа сопло-приемник.

В процессе работы при отсутствии сигнала на входе “12” из усилителя идет непрерывный сброс небольшого количества сжатого воздуха в атмосферу. Это нормальный режим его работы.



- 1 = Вход энергоносителя
- 2 = Выход “усиленного” сигнала
- 3 = Сброс
- 12 = Вход “слабого” сигнала

Масса 170 г

Рабочие характеристики	Энергоноситель	Макс. рабочее давление	Мин. давление управления	Рабочая температура		Расход при 6 барах и Δр = 1 бар	Условный проход	Присоед. размер
	Отфильтрованный воздух	10 бар	0,05 бар	мин. -5 С	макс. +45°С	130 нл/мин	3 мм	G1/8"