

**Multimetall/Faktor 1 –
сенсоры без
коэффициента редукции,
одинаковое расстояние
срабатывания для всех
металлов**


Расстояние срабатывания
одинаковое для всех
металлов, коэффициент
редукции всегда 1 x S_n, таким
образом для работы с
различными металлами
требуется только один
выключатель.

**Все сенсоры серии
Multimetall/Faktor 1
являются стойкими к
магнитному полю.**


Наличие сильных
электромагнитных полей не
влияет на их работу.
Это обеспечивается
благодаря использованию
специальной электроники.
Сильные электромагнитные
поля наблюдаются в
индукционных системах
закаливания или сварки.



Габариты корпуса	M18x1	M18x1
Встраивание (соблюдайте советы со стр. 1.1.11)	заподлицо	незаподлицо
Номинальное расстояние срабатывания S _n	5 мм	12 мм
Гарантируемое расстояние срабатывания S _a	0...4,1 мм	0...9,7 мм



PX1208
стойкий к магнитному полю



PX1320
расст. срабат. ■■
стойкий к магнитному полю

PNP	замыкающий 1 переключающий 3	BESM18EL-PSH50A-S04G	BESM18EL-PSH12E-S04G
------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

NPN	замыкающий 4	BESM18EL-NSH50A-S04G	
------------	--------------	-----------------------------	--

Номин. напряжение питания U _e	24 В DC	24 В DC
Напряжение питания U _b	10...55 В DC	10...55 В DC
Падение напряжения U _d при I _e	≤ 2,5 В	≤ 2,5 В
Номин. изоляц. напряжение U _i	250 В AC	250 В AC
Номинальный рабочий ток I _e	200 mA	200 mA
Ток холостого хода I ₀ max.	≤ 17 mA	≤ 17 mA
Ток состояния покоя I _r	≤ 80 мкА	≤ 80 мкА
Стойкость к смене полярности	есть	есть
Стойкость к короткому замыкан.	есть	есть
Входная емкость	≤ 1 мкФ	≤ 1 мкФ


Повторяемость R	≤ 5 %	≤ 5 %
Диапазон окруж. температуры T _a	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Частота переключения f	600 Гц	300 Гц
Категория потребления	DC 13	DC 13
Индик. функционир./напряж. питания	есть/нет	есть/нет

Степень защиты по IEC 60529	IP 67	IP 67
Класс изоляции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Материал корпуса	нержав. сталь	нержав. сталь
Материал активной поверхности	LCP	LCP
Способ подключения	разъем	разъем

Одобрено		
Рекомендуемый разъем	BKS- 19/BKS- 20	BKS- 19/BKS- 20
Возможные варианты установки		
1 Блок-схема см. на стр. 1.1.6		
Расст. срабатывания ■■ см. стр. 1.1.10		



Сенсоры Multimetall/Faktor 1 также есть в
наличии в исполнениях, стойких к сварке
(см стр. 1.5.22-1.5.23).

С защитным корпусом
BES Q40-SH-1 этот сенсор
может применяться в
условиях сварки (просьба
заказывать отдельно).



40x40x62 Unicompact
заподлицо
15 мм
0...12,2 мм

40x40x62 Unicompact
незаподлицо
35 мм
0...28,4 мм



PX1581a

1.5

BES Q40KFU-PAC15A-S04G

BES Q40KFU-PAC35E-S04G

24 В DC
10...30 В DC
 $\leq 2,5$ В
250 В AC
200 мА
 ≤ 25 мА
 ≤ 80 мкА
есть
есть
 ≤ 1 мкФ

24 В DC
10...30 В DC
 $\leq 2,5$ В
250 В AC
200 мА
 ≤ 25 мА
 ≤ 80 мкА
есть
есть
 ≤ 1 мкФ

≤ 5 %
-25...+70 °C
400 Гц
DC 13
есть/нет


≤ 5 %
-25...+70 °C
200 Гц
DC 13
есть/нет

IP 67
□
PBT
PBT
разъем

IP 67
□
PBT
PBT
разъем

BKS- 19/BKS- 20
Рис. 1 - 6

BKS- 19/BKS- 20
Рис. 4 и 6



1.8

Разъемы со
стр. 1.8.2...