
BALLUFF



1) Передатчик, 2) Панель индикации и управления, 3) Приемник



Display/Operation Возможность регулировки

выходы) Режим объекта (цифровые выходы) Границы области измерения Заводская настройка (сброс) Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ Выход активен/неактивен Характеристика нарастающая / затухающая Аналоговый выход U/I Запоминание объектов (макс. 6) Допуск переключения ± 0,1...2 ММ Направление считывания ОСДиндикатора Контрастность ОСД-индикатора ОСД-индикация ВКЛ/ВЫКЛ Режим работы ОСД-индикатора Нормирование ССД-сигнала Калибровка аналоговых выходов Коррекция через ССОиндикатор сигнала

Режим измерения (аналоговые

Оптоэлектронные датчики

BLA 50A-001-S115 Код заказа: BLA0001



Задатчик Индикация Кнопка (4х)

СД зеленый: рабочее

напряжение

CCD-сигнал - ОСД-индикатор Меню настройки - ОСД-

индикатор

Границы измер. поля - ОСД-

индикатор

Режим измерения - ОСД-

индикатор

Аналог. измер. значение - ОСД-

индикатор

Объект в поле измерения - СД

оранжевый

Объектный режим - ОСД-

индикатор

Номер объекта - ОСД-

индикатор

Визуализация объекта – ОСД-

индикатор

Допуск переключения - ОСД-

индикатор

да

да

1 μF

10 %

300 ms

Electrical connection

Защита от короткого замыкания

Защита от переполюсовки

Разъем

Контакты, защита поверхности позолоченный

Штекерный разъем, штекер М12х1 4-контактный

M12x1-Гнездо, 4--конт., A-с Разъем 2

колированием

М12х1-Штекер, 8--конт., А-с Разъем 3

кодированием

С защитой от неправильного

подключения

Electrical data

Емкость нагрузки, макс., при Ue

Задержка готовности Тv, макс. Остаточная волнистость, макс. (%

or Ue)

Рабочее напряжение Ub

15...30 VDC Расчетное напряжение изоляции Ui 75 V DC Расчетное рабочее напряжение Ue= 24 V

Расчетный рабочий ток le Сопротивление нагрузки RL, макс. 500 Ом

(аналог. I)

Сопротивление нагрузки RL, мин.

Ток холостого хода Io, макс. при Ue 100 mA

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка

EN 60068-2-6, вибрация

Полусинус, 30 gn, 11 мс, 3х6 10...55 Гц, амплитуда 1 мм,

3х30 мин

500 Ом

IP65 Степень защиты Температура окружающей среды 5...55 °C General data

Базовый стандарт

Дополнительные свойства

IEC 60947-5-2 Номер объекта с двоичным

CE

кодированием через 3 коммутационных выхода

Принцип действия Световая полоса

Разрешение на эксплуатацию/ конформность

Серия Форма WEEE Α

квадр. Разъем прямой

Material

Активная поверхность, материал

Защита поверхности Материал корпуса

Стекло анодирован. Алюминий

Mechanical data

Крепление Размеры

Винт М4 100 х 26 х 93 мм

Лазер, красный свет

650 nm

50 ms

0.1 mW

500 Lux

Optical data

Вид излучения

Длина волны

Длительность импульса t, макс. Импульсная мощность Рр, макс.

Класс лазера по ІЕС 60825-1

Оптическая особенность

Посторонний свет, макс.

Принцип действия, оптич.

Самая маленькая деталь, типов.

Проволока Ø 0,8 мм при R0 ≤ 2

Технология CCD

Проволока Ø 0,5 мм при R0 ≤ 1

Однонаправленный световой

Проволока Ø 0,3 мм при R0 ≤

0.25 м 390 μW

Средняя мощность Ро, макс.

Характеристика струи

коллимир. полоса света, ширина 54 мм

0,01...1 кГц

Output/Interface

Частота импульсов

Аналоговый выход

Переключающий выход

2 аналог, напряжение/аналог.

ток 0...10 В/4...20 мА

3 PNP замыкающий контакт

(NO)

Оптоэлектронные датчики

BLA 50A-001-S115 Код заказа: BLA0001



Range/Distance

 Активная длина AL 1
 50 mm

 Дальность действия
 0...2 M

 Разрешение
 $\leq 0,01 \text{ мм}$

ТОЧНОСТЬ ±20 МКМ (R0 ≤0,25 M) 50 МКМ (R0 ≤1 M)

50 MKM (R0 ≤1 M) 100 MKM (R0 ≤2 M) Точность воспроизведения

10 μm (R0 \leq 0.25 m) 20 μm (R0 \leq 1 m) 40 μm (R0 \leq 2 m)

Условное расстояние переключения sn 2 m

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.


Не нажимайте кнопку острыми инструментами.

Соединительный кабель прилагается,

другие комплектующие заказываются отдельно.


После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Базовый объект (измерительная пластина): стальной цилиндр диаметром 8,0 мм.



BALLUFF

Help Views



- 1) Объектный режим цифровых выходов
- 2) № распознанного объекта
- 3) Режим измерения на аналоговом выходе 1
- 4) Измер. значение на аналоговом выходе 1
- 5) Отмена выбора, назад
- 6) перелистать / повысить значение
- 7) Меню / подтверждение выбора
- 8) Объект в поле измерения
- 9) Напряжение питания
- 10) перелистать / понизить значение
- 11) Измер. значение на аналоговом выходе 2
- 12) Виз. измер. поля и объекта
- 13) Режим измерения на аналоговом выходе 2
- 14) Допуск переключения, цифр. выход

Opto Symbols





: 235849

Оптоэлектронные датчики BLA 50A-001-S115 Код заказа: BLA0001



Warning Symbols



КЛАСС ЛАЗЕРА 1 по ІЕС 60825-1

: 235849